

Morvai Albert
Cserépkályha és kandalló építő
2146 Mogyoród Gödöllői út 39.
Tel: 28/440-892 Mobil: 20/340 1856
info@morvaikalyha.hu www.morvaikalyha.hu

Használati útmutató

-Fűtési tanácsok:

Újonnan épített cserépkályhánál:- Szárító fűtés:

A szárító fűtés 20 begyújtásból áll! A szárítófűtés ideje alatt a kályha ajtót (ajtókat) becsukni nem szabad a tüzelő elégeése után sem, hogy a huzat által is hagy száradjon a kályha.

Az első 5 begyújtás 1-2kg gyújtósszerű vékony fával történik, majd később lehet fokozni a fa mennyiséget és a vastagságot.

Kiszárított kályhák szakszerű fűtése:

A szárítófűtés végeztével a cserépkályhákban a leghatékonyabban és tüzelőanyag takarékosan is egyben a következő képen tüzelünk.

Berakjuk a megfelelő mennyiségű tüzelőt (függ a melegigénytől, illetve a külső hőmérséklettől) majd azt meggyújtjuk. „**Az égési levegő elzárószелеpet a fűtőberendezésben történő tüzelés alatt NYITVA kell tartani!**” Az ajtót illetve a levegőnyílásokat nyitva kell tartani hogy égjen a tűz, jól járja át kályhát a láng és a meleg.

Cserépkályhák esetében fontos hogy ne fojtsuk le a tüzet, és hogy száraz fával fűtsünk, mivel ha vizes, vagy ha csak szenved a tűz a hosszú füstjáratokban, lerakódik a korom, kátrány és nem kívánt füst előfordulhat.

Ha leég, a tűz meg kell piszkálni, hogy a felszínre kerüljenek az el nem égett fák, majd ha már csak izzó parázs van nincsenek lángok, akkor a kályha ajtót (ajtókat), levegőnyílásokat légmentesen le kell zárni, és sugározza, ontja magából a meleget.

Ha előbb elzárjuk az el nem égett fákból fagáz, keletkezhet, és adott esetben felrobbanhat a kályha.

Kis odafigyeléssel a leg hatékonyabb és leg gazdaságosabb fűtőberendezés!

-Ajánlott tűzifák:

A tűzifák esetében a leg fontosabb hogy száraz legyen!

Száraz szellős helyen tárolni!

-akác-száradása 1-1,5 év

-bükk, tölgy-száradása 2-3 év

-csertölgy-száradása 3-4 év

Nem ajánlott illetve tilos:

-fenyő: a gyantatartalma miatt lekormolja a járatokat

-forgácslap, pozdorja:-ragasztó tartalma kormol

Tilos:

-műanyag, nylon, rongyok, bőrök, stb.: -kátrányosodik, eldugít és bűdös

-olajjal való begyújtás, stb....

-Tisztántartás: Száraz, nedves ruhával, porszívóval.